

LEGENDE

Kontaktproben


- keine Fasern nachgewiesen
- KMF nachgewiesen
- Asbestfasern nachgewiesen

Raumluftmessung

- X keine Fasern nachgewiesen
- X KMF nachgewiesen
- X Asbestfasern nachgewiesen

Materialprobe

- ▲ keine Fasern nachgewiesen
- ▲ KMF nachgewiesen
- ▲ Asbestfasern nachgewiesen



Universität Konstanz
Universitätsbibliothek

Lage der Untersuchungspunkte

Ebene 2

geopro GmbH Beratung, Analyse und Gutachten Grossschloß 17, 78638 Bad Saulgau Tel: 07771 - 999-09 Fax: 07771 - 999-09	Projekt-Nr.: 101822 File: 101822_2.dwg Bearbeiter: rny/foa Datum: 14.01.2011	Anlage 1
---	---	----------

